

Проблемы с адаптером

Послан razdolbai74ru - 24.08.2016 18:39

Здравствуйте. Возникли проблемы с адаптером (шнурком).

Было приобретено 2 ваших шнура оригинальных с программой. Подцеплял шнуры только митсубиси Cedia и Airtrek.

В какой то момент, один из шнурков перестал работать. При подключении шнура в компьютер, компьютер его находит. При попытке подключиться к машине программа выдает ошибку "Адаптер не найден". И этот шнурок не работает ни на одной машине. В то же время второй шнур работает отлично. Но вот настал момент и второй шнур так же перестал работать и выдает точно такую же ошибку "Адаптер не найден". Адаптер вскрыл, следов сгоревших деталей не увидел. Как быть и что делать?

=====

Re: Проблемы с адаптером

Послан admin - 24.08.2016 20:18

Высылайте адаптеры нам на бесплатную замену. Посмотрим что за причина, одно время была бракованная партия транзисторов. Потом перешли на SMD аналоги. Адрес отправки есть на этой страничке: mmc-reader.ru/buy

=====

Re: Проблемы с адаптером

Послан razdolbai74ru - 24.08.2016 21:40

Может проще покажете какой транзистор, где находится и на какой заменить? я проще сношу к электронщикам и поменяю. шнура у меня 2. на одном попробую вылечить, если не получится, то отправлю уже вам разбираться. А так мне. дороже выйдет отправлять вам туда да обратно и ждать еще столько.

=====

Re: Проблемы с адаптером

Послан admin - 24.08.2016 22:21

Проверка адаптера.

Прозвоните кт361, кт315. (Брак был в одной партии кт361)

Если норма, посмотрите в порядке ли FTDI232, для этого:

Свойства системы=>Диспетчер устройств=>Свойства адаптера, смотрим ИД оборудования:
XXX_CC56

=====

Re: Проблемы с адаптером

Послан razdolbai74ru - 25.08.2016 15:19

транзисторы живы. FTDI так же cc56

=====

Re: Проблемы с адаптером

Послан admin - 26.08.2016 09:57

Из-за превышения предельного напряжения питания, могла выйти из строя микросхема логики - 4049 (к561лн2) - диапазон +3...+18. В принципе, больше ломаться то и нечему.

=====