

ДИАГНОСТИКА

Послан Evgeniy - 12.04.2012 22:23

Здравствуйте. Недавно приобрел ваш сканер. Пробовал сканировать ммс лансер2001гв и аиртрек2001гв, при входе пишет что ошибки по ISO протоколу, а как их прочитать? Адаптер у меня простой KLка.

=====

Re: диагностика

Послан admin - 05.06.2013 12:07

Можно уточнить, какой именно скриншот из тех, что я выложил, похож на Ваш?

Ошибка при открытии порта:

Ошибка авторизации в ключе:

Просто я сам сразу не взял во внимание, что код ошибки №5 может принадлежать COM-порту.

Для проверки вышлем бета-версию.

С уважением,

Виталий.

=====

Re: диагностика

Послан Evgeniy - 05.06.2013 12:22

верхняя картинка- отказанно в доступе. кстате иногда бывает выкидывает окошко: выбранный порт не подходит для работы программы. спасибо

зы. ждем обнови))

=====

Re: диагностика

Послан MishganN - 07.06.2013 20:44

Добрый вечер. Пару дней назад тоже стал счастливым обладателем шнура и программы. Но пока так и не смог подключиться к разъёму 16 pin. Дополнительные провода не помогли. Подключаю к ноуту через USB, XP.

Автомобиль MMC Pajero Pinin 2004г. GDI. Вылезает сообщение **COM-port not specified. Please specify port in the configuration**

В то же время, к разъёму автомобиля легко подключаем сканер ELM327 v1.4B (работает по блютуз с телефоном на андроиде).

ISO 9141-25 Baud, ID 1860A351AA, European EOBD.

Прошу помочь разработчиков в моей ситуации.

=====

Re: диагностика

Послан admin - 07.06.2013 22:22

Добрый день!

Первое, на что следует обратить внимание, это сообщение о том, что не задан COM-порт.

Сообщение выдано на английском языке, так как он стоит по умолчанию после установки программы. Для смены языка достаточно выбрать в главном меню: File-Parameters: группа Language: Ru.

Если что-то не получится, можно посмотреть в руководстве к программе (файл в формате PDF), со страницы 20, Раздел: Быстрый старт.

Если удобно, можно воспользоваться видеоруководством, правда оно сделано для Windows 7, но для XP оно тоже вполне пригодится.

С уважением,

Виталий.

=====

Re: диагностика

Послан Evgeniy - 10.07.2013 19:14

ммс галант 95г.в, яп, нет соединения с акпп, по 1G кабелю тоже, к двс без проблем. включая новую версию. Я выше писал уже что по 1G НЕУДАЛОСЬ подключиться ни к одной авто.

=====

Re: диагностика

Послан Евгений - 10.07.2013 20:20

Какимнибудь другим сканером не пробовали подключаться к трансмиссии?

Возможно неисправно ЭБУ коробки, на старых машинах такое не редкость. В новой версии для старых трансмиссий к базовой скорости обмена добавлена скорость 244 бод. Если бы ЭБУ ответил то был бы коннект

=====