

Диагностика

Послан Evgeniy - 12.04.2012 22:23

Здравствуйте. Недавно приобрел ваш сканер. Пробовал сканировать ммс лансер2001гв и аиртрек2001гв, при входе пишет что ошибки по ISO протоколу, а как их прочитать? Адаптер у меня простой KLка.

=====

Re: диагностика

Послан Евгений - 31.03.2014 19:05

Это означает что код блока не распознан. Внизу на скрине видно ID:8060. Позже в базу добавлю этот идентификатор

=====

Re: диагностика

Послан Evgeniy - 31.03.2014 19:12

хорошо спасибо.

=====

Re: диагностика

Послан Евгений - 01.04.2014 09:32

Проверил идентификатор 8060, в МУТ3 его нет.

Скорее всего на этой машине скорость обмена данными отличается от базовой 1953 по этому произошло ложное определение идентификатора. К сожалению на скорости 66 бод чип FTDI работать не будет, для него это очень низкая скорость.

=====

Re: диагностика

Послан Хафиз - 02.04.2014 01:58

Здравствуйте почему при деагностике лансер цедия комплектации ралиарт турбо трансмисии F4A42 непоказывает показания датчиков скорости ведущего и ведомого вала ну и передаточное число желательно надо бы отображает тока датчик скорости в км.ч скорее сего показания берет с ведомого вала но нужно об.мин обеих валов На цедии комплектации с вариатором все отображается нормально

хотелось бы и на автоматической трансмиссии видеть их.

=====

Re: диагностика

Послан Евгений - 02.04.2014 09:29

Ошибки конечно возможны. Назовите идентификатор ЭБУ (ID ECU) я проверю.

По модели трансмиссии правильность определить невозможно.

=====

Re: диагностика

Послан Хафиз - 09.04.2014 18:32

А где иде посмотреть все что нашол в мозгах тока этот номер MR578746 и штрихкод на фото

=====