

Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан Sad - 21.12.2012 17:54

Ражеро IO, 2000г, блок АКПП: F111

Странное значение параметра "Температура жидкости АКП",. Двигатель не работает, не заводился, на улице -15С.

[ссылка](#)

После запуска и непродолжительной работы "температура" поднялась

[ссылка](#)

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан admin - 21.10.2019 10:33

Ой, исправлено...

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан admin - 22.10.2019 17:05

Блок АУС пришел, подключили, добавили новые идентификаторы: 6100, 6101, 6102

Исправлены АУС: 6200, 6201

Базу данных можно скачать из вложения к сообщению, чуть позже обновим дистрибутив на сайте.

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан admin - 23.10.2019 17:23

База еще доработана - сделана полная русификация системы АУС/ACD

И выложен новый дистрибутив MMC-Reader 4.5.59.1026 уже с последней актуальной базой от 23.10.2019

=====

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан Vanja_Vanja - 05.09.2020 23:20

Добрый день. прикладываю некоторое количество логов из ммс и элм ридеара.

у всех были либо проблемы с подключением, либо например у асх срс при попытке сброса ошибок -вылет

=====

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан admin - 06.09.2020 00:02

Большое спасибо! Добавим в базу 🙏

=====

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан Vanja_Vanja - 17.09.2020 13:21

Если есть возможность, добавьте пожалуйста побыстрее есп ASX