

Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан Sad - 21.12.2012 17:54

Pajero IO, 2000г, блок АКПП: F111

Странное значение параметра "Температура жидкости АКП",. Двигатель не работает, не заводился, на улице -15С.

[ссылка](#)

После запуска и непродолжительной работы "температура" поднялась 🙄

[ссылка](#)

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан post.avs - 01.05.2017 19:20

Новый апдейт не запускается на Win7 x64, вываливается в ошибкой. предыдущая версия работает отлично. Скачивал 736-ю версию несколько раз, не помогло. Надеюсь что ошибка в архиве

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан admin - 01.05.2017 22:25

Спасибо. Ясно, вернули 735 версию. Дистрибутив не убрали на всякий случай.

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан Evgeniy - 06.05.2017 16:45

post.avs написал:

Новый апдейт не запускается на Win7 x64, вываливается в ошибкой.

На XP так же.

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан winter1971 - 07.05.2017 00:00

На предыдущей странице есть обновлённые базы. Скопируйте их с заменой на старую версию. Все работает.

=====

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан admin - 07.05.2017 01:34

Попробуйте [сборку 737](#) - пересобрана заново, проверено - работает. Если все нормально, заменим ссылку на загрузке.

=====

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан post.avs - 07.05.2017 07:48

admin написал:

Попробуйте [сборку 737](#) - пересобрана заново, проверено - работает. Если все нормально, заменим ссылку на загрузке.

Спасибо, работает. Остальные замечания в процессе работы

=====