

Help!

Послан toks86 - 14.11.2010 23:06

Добрый вечер. Подскажите Mitsu Galant 95 (4g93), мастер кит usb kl-line адаптер. Видит как com. Пытаешься соединиться пишет wrong answer of ecu!

=====

Help!

Послан Евгений - 16.11.2010 11:54

Вывод 1 диагностической розетки 16 пин. соединен с массой?

Такое ещё возможно если переходник КОМ порта не поддерживает нужную скорость обмена данными. Дайте схему или ссылку на kl-line адаптер, который Вы используете.

=====

Help!

Послан toks86 - 16.11.2010 13:47

ЗАКОННЕКТИЛОСЬ! NO ID IKNOWN E 501

=====

Help!

Послан Евгений - 16.11.2010 15:50

Мотора с идентификатором E501 в пробной версии небыло, был добавлен в полную версию сканера

=====

Help!

Послан toks86 - 17.11.2010 22:59

Давайте в пробную версию высылайте какой нибудь урезок иначе это галимый развод за серьезные деньги

=====

Help!

Послан aleks_galant - 18.11.2010 14:19

toks86 писал(а):

Давайте в пробную версию высылайте какойнибудь урезок иначе это галимый развод за серьезные деньги

Вы ошибаетесь, не развод абсолютно. Уже куплен, ключ почтой доехал и всё работает.

=====